


Circulaire opslagloods Cure Afvalbeheer



Energiepositief door toepassing van 148 PV-panelen

Nieuw constructiestaal uit 100% gerecycled schrootstaal

Warmtepompinstallatie

100% hergebruikte stalen balustrade

Houten gevelbekleding van verduurzaamd sloophout

Binnenkozijnen en deuren
100% hergebruikt

Polycarbonaat gevelbekleding
van 40% gerecycleden grondstoffen

Aanrijbeveiliging van overgebleven funderingspalen

Binnenmetselwerk van incurante restpartijen baksteen

100% hergebruikte stalen trap
verlengd voor nieuwe situatie

100% hergebruikte
aluminium raamkozijnen

Buitenmetselwerk van hergebruikte, gebroken stoeptegels

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning

2architecten

